



Quickspartel

Til forankring af kroge samt udspartling af revner og huller, inde og ude. Hurtigt hærdende.

Side: 1/2

09/2019

Quickspartel

Til forankring af kroge samt udspartling af revner og huller, inde og ude. Hurtigt hærdende cementmørtel til oprøring i vand.

Produktdata Quickspartel	
Egenskaber	
Indhold	Pulver
Lagtykkelse	3 - 50 mm
Anvendelses- og underlagstemperatur	+5°C - +25°C
Blandingsforhold	0,9 - 1,1 l vand pr. 5 kg pulver
Emballagestr.	5 kg
Forbrug	1,7 kg/mm/m ²
Bearbejdnings tid	10 minutter
Tørretid - overfladetør	ca. 3 timer ved 23° C og 50% relativ luftfugtighed
Tørretid - belægningsklar	ca. 1 - 2 dage ved 23° C og 50% relativ luftfugtighed. Herefter er fuld belastning også tilladt.
Opbevaring	Skal beskyttes mod frost, høj temperatur og direkte sollys. Ved tør opbevaring er holdbarhedstiden 18 måneder.
Rengøring	Værktøj rengøres med vand
Mærkning	Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler. Sikkerhedsdatablad kan ses på www.knauf.dk
Kodenummer	00-1 (1993)

Produkt

Stabil, hurtighærdende, syntetisk belagt fyldnings-, udbedrings- og renoveringsspartel

Anvendelse

- Til reparation af trapper, til udspartling på kanter, huller etc.
- Gangbar efter 3 timer, belægningsbar efter 24 timer
- Til vægge og gulve

Rum: alle beboelsesrum, hobby- og kælderrum, vådrum, loftsrum, udendørsområder, privatgarager

Underlag: Til alle mineralske underlag. Hvis der iblandes Knauf Gulv-Elast kan Quickspartel også anvendes på trægulve, vandfaste spånplader (V100), gulve med gulvvarme, ældre fliser.

Færdigt gulv: Fliser og plader, tæpper, PVC, linoleum, kork, laminat, svømmende parketgulve etc.

Egenskaber

- Klar efter oprøring med vand
- Hæfter hurtigt og godt
- Tørret hurtigt

Quickspartel

Til forankring af kroge samt udspartling af revner og huller, inde og ude. Hurtigt hærdende.

Vigtigt at vide

- Anvendelses- og tørretiden forkortes ved høje temperatur og i opvarmet underlag. Tørretiden forlænges ved lav temperatur og høj luftfugtighed.
- Beskyt nylagt spartellag mod direkte sollys, nedbør og trækvind.
- I vådrum bør træunderlag undgås.
- Eventuel efterbehandling er først muligt, når udspartlingen er helt tør. Forinden skal overfladen grundes.
- Knauf Quickspartel må ikke blandes med andre produkter udover Knauf Kleber- & Boden-Elast og vand. Allerede tørret Quickspartel må ikke efterblendes.
- Materialforbrug afhængig af opgaven

Klargøring

Underlaget skal være bærefast, stabilt, vandfast, tørt, fast, ren og fri for støv og slibemiddel. Klæbehæmmende rester i underlaget skal fjernes. Herefter grundes området og skal tørre fuldstændig inden påføring af spartelmassen.

Blanding

Pulveret strøs i en balje med rent, koldt vand og røres sammen med en røremixer med med lavt omdrejningstal indtil en jævnt konsistens er opnået.

Bearbejdnings tid: Ca. 10 minutter.

Spartelmassen anbringes med en murske og herefter udglattes den. I starten af hærdningen kan overfladen aftrækkes med en murske. Hvis der skal udføres skarpe kanter, kan disse skræbes efter ca. 30 minutter. Minimum 3 mm lagtykkelse.

Rengøring

Efter spartelarbejdet rengøres redskaber grundigt med rent vand. Anvendelse af urene redskaber eller urent vand vil forkorte åbningstiden væsentligt.

Garanti

Vor garanti omfatter kun materialemes beskaffenhed. Anvisninger vedrørende udførelse og forbrug er erfaringsværdier, der ikke uden videre kan overføres til afvigende forhold. I disse tilfælde anbefales det at udføre forsøg.

Levering/opbevaring

5 kg.

Skal opbevares tørt på paller.

Opbevaringstiden varierer med de klimatiske forhold.

Ved tør opbevaring er holdbarhedstiden 18 måneder.

